
Ejercicio 1 (0.5 puntos)

Se pide revisar el microprocesador RISC V en su versión uniciclo. El diseño entregado como punto de partida, debería soportar el set de instrucciones descripto (add, addi, and, andi, auipc, beq, bne, j, jal, jalr, li, lw, lui, sw, xor). ¿están todas las instrucciones soportadas?



Como se puede observar en la imagen de la simulación del código, las acciones indicadas se realizan y se soportan todas las instrucciones mencionadas. El código ejecutado es el siguiente:

```
Address
            Code
                        Basic
                                                     Line Source
0x00400000
            0x0fc10297
                        auipc x5,0x0000fc10
                                                     19
                                                            la t0, buffer
0x00400004
            0x00028293
                        addi x5,x5,0
0x00400008
            0x00800313
                       addi x6,x0,8
                                                     22
                                                            li t1, 8
                                                                                  \# x6 = 8
           0x0062a023 sw x6,0(x5)
                                                            sw t1, 0(t0)
                                                                                  # buff[0] = x6
0x0040000c
                                                     23
                                                            lw t2, 0(t0)
                                                                                  # x7 = buff[0]
0x00400010
            0x0002a383 lw x7,0(x5)
                                                     24
                                                            bne t1, t2, failure
                                                                                  # if x6 /= x7 fallo
0x00400014
           0x04731a63 bne x6,x7,0x00000054
                                                     25
0x00400018
            0x03800e13 addi x28,x0,0x00000038
                                                     26
                                                            li t3, 56
                                                                                  # x28 = 56
0x0040001c
                       sw x28,4(x5)
                                                     27
                                                            sw t3, 4(t0)
            0x01c2a223
           0x00428293 addi x5,x5,4
                                                            addi t0, t0, 4
0x00400020
                                                     28
                                                            lw t4, 0(t0)
0x00400024
            0x0002ae83 lw x29,0(x5)
                                                     29
0x00400028
            0x05de1063 bne x28,x29,0x00000040
                                                     30
                                                            bne t3, t4, failure
                                                            lw t5, -4(t0)
0x0040002c
            0xffc2af03 lw x30,0xfffffffc(x5)
                                                     31
0x00400030
            0x026f1c63
                       bne x30,x6,0x00000038
                                                     32
                                                            bne t5,t1, failure
           0xff00f337
                                                            li t1, 0xFF00F007
0x00400034
                       lui x6,0xfffff00f
                                                     33
                                                                                  # x6 = 0xFF00F007
           0x00730313 addi x6,x6,7
0x00400038
                                                     34
                                                            li t2, 0xFF
0x0040003c
            0x0ff00393 addi x7,x0,0x000000ff
0x00400040
                                                            and t1, t1, t2
           0x00737333 and x6,x6,x7
                                                     35
0x00400044
            0x00700e13 addi x28,x0,7
                                                     36
                                                            li t3, 7
                                                            bne t1, t3, failure
li t2, 0xFFF
0x00400048
                        bne x6,x28,0x00000020
                                                     37
            0x03c31063
0x0040004c
            0x000013b7
                        lui x7,1
                                                     38
0x00400050
            0xfff38393 addi x7,x7,0xffffffff
0x00400054
            0xfff3c393 xori x7,x7,0xffffffff
                                                     39
                                                            not t2, t2
0x00400058
            0xfffffe37 lui x28,0x000fffff
                                                     40
                                                            lui t3, 0xFFFFF
0x0040005c
            0x01c39663
                       bne x7,x28,0x0000000c
                                                     41
                                                            bne t2, t3, failure
0x00400060
            0x00000263
                        beq x0,x0,0x00000004
                                                     42
                                                            beq zero, zero, success #jump next
0x00400064
            0x00000063
                       beq x0,x0,0x00000000
                                                     44
                                                            beq zero, zero, success
0x00400068 0x00000063 beg x0.x0.0x00000000
                                                            beq zero, zero, failure
```

También se ha realizado una revisión del código de la carpeta "rtl" del RISC-V y se ha encontrad una implementación completa de todas las instrucciones.	o