CLEANER

ORDEN DE TRABAJO

Equipo VENTILADOR EXTRACTOR DE AIRE Ubicación SALA DE MAQ. P6º NORTE CLINICA Descripción HAB 563 UCI ADULTOS P5 CAS Marca INTERCAL Modelo MF00-13-0-0-0-H Serie 15494.2.4.1

N/A N/A N/A • 1

N° de Activo Fijo 50003783-0

N° OT Edificio

Area

 Período Ejecución **JULIO 2024** Mantención

16733

Chequeo de correas Alineacion de poleas Cambio de correas Limpieza rejilla(s) de extracción Reapriete de borneras de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos N/A Inspección de lonas y aislación ~ (si aplica)

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 3.2 |
|-------------------------------------|-----|
| | |

| | | • | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|--|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal | |
| Motor | ~ | | 0.12 | 0.12 | 0.14 | 2.47 | |

Observaciones: SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA.

Fecha Mantención: 03-07-2024

Técnico 1

Yenry Perez

Técnico 2

Manuel Rodriguez

Manteneion Grupo 1 OR Cleaner

Carlos Briceño Supervisor de Mantención

QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica