```
function test()
 if(startSimulation(400, 400)~=0) return; endif % シミュレーション開始(ウィンドウサイズ)
more off
printf('press any key..\fmathbf{y}n')
kbhit();
tidx = 9;
printf('press q: quit\u00e4n')
K = [500, 0, 50, 0; 0, 500, 0, 50; 0, 0, 0, 0; 0, 0, 0, 0];
 target = [
   0,
          0, 0, 0;
   0.46, -1.83, 0, 0;
   0.06, -1.07, 0, 0;
   0. 12, 2. 01, 0, 0;
   0.67, -0.08, 0, 0;
   0.65, -2.53, 0, 0;
  -1.76, -3.10, 0, 0;
  -0.02, -3.04, 0.0;
  1.71, -2.55, 0, 0;
 -0.01, 1.01, 0, 0;
  -1.28, 3.00, 0, 0;
 -2.86, 2.00, 0, 0;
 -2.30, 1.10, 0, 0;
 -1.00, -0.90, 0, 0;
  0.02, 0.95, 0, 0;
   1. 52, 0. 1, 0, 0;
   3. 13, -2. 6, 0, 0;
];
MaxTorque = 200.0;
while (1)
   state = getJointState(); % acrobot の [q0, q1, dq0, dq1]'を返す
   u = K * (target(tidx, :)' - state);
   stepSimulation (u, 0.005); % トルク, 時間幅
   key=kbhit(1);
   switch key
     case 'q'; stopSimulation(); printf(\(\frac{\pman}{\pman}\)); return; % シミュレーションを終了
     case 'n'; tidx = tidx + 1; printf(target: \%. 2f \%. 2f\ ', target(tidx, 1), target(tidx, 2));
   endswitch
   drawWorld();
 endwhile
```