```
function test()
 if(startSimulation(600,400)~=0) return; endif % シミュレーション開始(ウィンドウサイズ)
%if(startSimulation(0,0)~=0) return; endif % シミュレーション開始(ウィンドウを表示しない)
more off
printf('press any key..\fmathbf{y}n')
kbhit();
printf('press a, s, d, f, g: change angles\u00e4n')
printf('press w, b: show state\u00e4n')
printf('press r: reset\u00e4n')
printf('press q: quit\u00e4n')
kp=80; kd=2;
MaxTorque = 100.0;
q1=0.25*pi; q2=-0.5*pi;
q3=0.125*pi; q4=-0.25*pi;
target = [q3, q4, q3, q4, q3, q4, q3, q4]';
i i=0;
while (1)
   jstate = getJointState(); % robot の関節状態 [q1,..,q8,dq1,..,dq8]'を返す
  u = zeros(8, 1);
  for i=1:8
    u(i)=kp*(target(i)-jstate(i))-kd*jstate(8+i);
    if (u(i) > MaxTorque) u(i) = MaxTorque; endif
    if (u(i) < -MaxTorque) u(i) = -MaxTorque; endif
   stepSimulation (u, 0.0005); % (トルク, 時間幅)でシミュレーションを進める
   if (ii==0)
               drawWorld(); endif % 25 回に 1 回の割合で描画(描画が重いことを想定して)
   jj++;
  if (ii=25) ii=0; endif
  key=kbhit(1);
  switch key
    case 'q'; stopSimulation(); printf(\forall n'); return;
                                                         % シミュレーションを終了
    case 'a'; target = [q1, q2, q1, q2, q1, q2, q1, q2]';
    case 's'; target = [q3, q4, q3, q4, q3, q4, q3, q4]';
    case 'd'; target = zeros(8,1);
    case 'f'; target = -[q3, q4, q3, q4, q3, q4, q3, q4]';
    case 'g'; target = -[q1, q2, q1, q2, q1, q2, q1, q2]';
    case 'w'; getJointState()
    case 'b'; getBaseState()
    case 'r'; resetSimulation();
   endswitch
 endwhile
```