

PHIẾU NHẬN XÉT SIZING HỆ THỐNG

Căn cứ vào phiếu yêu cầu (PYC) thẩm định sizing của đơn vị, Phòng Hệ thống (P.HT) có ý kiến như sau:

1. Thông tin chung

Mã PYC IBM	
Tên hệ thống	Hệ thống Vtag
Mục đích sizing	Không ghi rõ trong sizing
Đầu mỗi yêu cầu	Tungnt12
Đầu mỗi thẩm định	P. Hệ thống – đơn vị thẩm định : Lê Đình Hoàng

2. Nhận xét sizing

NHẬN XÉT LẦN 1

STT	Nhận xét của P.HT	Phản hồi của đơn vị
1	Nhận xét chung: - Bổ sung số cứ số lượng thiết bị đưa vào định cỡ (sở cứ phải bằng văn bản, email của BGĐ TT) - Xem lại giá trị Cint đưa ra không đồng nhất trong toàn văn bản (226;12.6;25.1...)→rất khó để thẩm định	-

STT	Nhận xét của P.HT	Phản hồi của đơn vị
2	Mục I. Thông tin hệ thống: Bổ sung thêm hàng mục đích sizing vào bảng (định cỡ mới, định cỡ cho nâng cấp ...)	
3	Cơ sở tính toán định cỡ: - Sửa lại đường link Dell Inc.: PowerEdge R740xd (Intel Xeon Gold 6240, 2.60GHz) (spec.org)→ đường link đưa ra không mở được - Trang 8: Bổ sung ảnh thực tế tải của các server	-
4	Định cỡ máy chủ worker: - Không rõ đoạn này: Tại thời điểm đồ tải, $N = 2$. => Mỗi server chịu tải trung bình: $2.35/3 = \sim 0.8$ TPS - Công thức tính không đúng - Không có sở cứ của 6.72 TPS? - Không hiểu tại sao lại có dung lượng 100GB, nếu dựa trên máy chủ có sẵn thì cần chụp ảnh dung lượng	-

STT	Nhận xét của P.HT	Phản hồi của đơn vị
5	Định cỡ máy chủ Postgres: - Công thức tính không đúng - Không hiểu cơ sở 2000 thiết bị? - Làm rõ tại sao lại lưu 3 tháng ? - Không có sở cứ của 6.72 TPS? - Đề xuất cấu hình cần có ít nhất N+1 server để đảm bảo HA dự phòng	-
6	Định cỡ máy chủ Mongo và Kafka: - Tải CPU đưa vào tính toán chưa đúng theo hình đưa ra - Hình ảnh dung lượng sử dụng chưa rõ ràng, không thể hiện được % chiếm dụng - Công thức tính không đúng - Không có sở cứ của 6.72 TPS? - Đề xuất cấu hình cần có ít nhất N+1 server để đảm bảo HA dự phòng	-
7	Định cỡ máy chủ Redis: - Chưa có hình ảnh thể hiện tải CPU - Công thức tính không đúng - Không có ảnh chụp thể hiện dung lượng lưu trữ đang có - Không có sở cứ của 6.72 TPS? - Đề xuất cấu hình cần có ít nhất N+1 server để đảm bảo HA dự phòng	-

STT	Nhận xét của P.HT	Phản hồi của đơn vị
8	Định cỡ máy chủ MQTT Broker: - Tương tự như nhận xét máy chủ Redis	-

3. Đề nghị

Yêu cầu đơn vị hoàn thành ký duyệt sizing bản chốt với P.HT trong vòng 1 tuần (5 ngày làm việc: 3 ngày sửa sizing theo comment, 2 ngày trình ký). Nếu quá thời gian này đơn vị thực hiện tạo lại PYC trên IBM để P.HT thẩm định lại từ đầu và 1 hệ thống không thẩm định quá 2 lần trong vòng 30 ngày. Với những vướng mắc phát sinh cần gia hạn đề nghị trao đổi qua mail có xác nhận của lãnh đạo đơn vị đề xuất và P.HT.

PHÒNG HỆ THỐNG



Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HT; Tân 01.