


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	GCR			作业序号
	WI SOP GCR -001	IN02108 打包	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: [Signature]		制定人: John		

受控文件
APPROVED 13 MAR 2026

作业内容

- 1. 确认 IN02108 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备内外箱，珍珠棉物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 IN02108 组件按照如图二所示的方式装入箱内。
- 4. 确认组件无漏装后，将其与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图三所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
IN02108	ASSY	368
59-222813-01	1058*572mm 外箱	1
59-222814-01	1004*553mm 内箱	1
59-222438-01	SCS 珍珠棉 300mm(长)	12



图一，将 IN02108 组件如图装入珍珠棉，一格 23 个


品质检查




- 自检：
- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 IN02108 组件无漏装，多装等不良。

使用工具

打包机



图二，将组件按图示装入箱内。一格 23 个，一层四格，放 4 层，一箱一共 368 个



图三，确认组件无漏装后，将内箱与外箱配合，并打包装带，待出货