

文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV			作业序号
WI SOP Hopper IV-001	MP02043/MP02057/MP02059	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
批准人: <i>1/26/23</i>			确认人: <i>Jack Xiang</i>			制定人: <i>Jack Xiang</i>	

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

作业内容

1. 确认 MP02043 或 MP02057 或 MP02059 组件正确, 无物料漏装。(如图一、二、三、四所示)
2. 准备 22 的内外箱, Live Collect 刀卡。(详见物料描述清单)
3. 将 MP02043 或 MP02057 或 MP02059 按照如图三所示的方式装入 22 的内箱中。
4. 确认 MP02043 或 MP02057 或 MP02059 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图五所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
MP02043/MP02057/MP02059	组件	32
59-081296-01	591x461x220 内箱	1
59-081297-01	610x502x220 外箱	1
59-221734-01	573x419 隔板	2
59-222617-01	420x208 短刀卡	8
59-222616-01	580x208 长刀卡	5
59-22101-01	120x220x35mm 红色环保防静电袋	32

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 MP02043/MP02057/MP02059 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认所有组件贴了 LB02183 的标签。

备注: 此工位必须带静电环操作!

注意: 22 内外箱, Live Collect 刀卡, 每小格放置 1 个 MP02043 或 MP02057 或 MP02059 组件,

每层 32 小格, 每层 32 个组件, 一箱共计 32 个 MP02043 或 MP2057 或 MP02059 组件

使用工具

打带机



图一二, 准备防静电袋和 MP02043 或 MP02057 或 MP02059 组件

图三, 将 1 个 MP02043/MP02057/MP02059 组件装在防静电袋中



图四, 每小格放 1 个 MP02043 或 MP02057 或 MP02059 组件, 每层共计 32 个组件, 共计 1 层



图五, 确认 MP02043 或 MP02057 或 MP02059 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货