


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA400/PA2334			作业序号
	WI SOP PA400/PA2334-001	PA400/PA2334 打包	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤山		制定人: Eric	

作业内容

- 1. 确认 PA400/PA2334 的组件正确, 将 PA400/PA2334 放入 PE 袋。
- 2. 准备相应的 26 内外箱, 刀卡, 隔板和 PE 袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA400/PA2334 按照如图二所示的方式放入内箱中。(如图二所示)
- 4. 确认 PA400/PA2334 无漏装后, 将其打包好出货。(如图三所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA400/PA2334	PLATE SINGULATORS 组件	48
59-222410-01	416*120mm NV10 刀卡	14
59-222411-01	572*120mm NV10 刀卡	6
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-081678-01	591X461X260(1111X1531)内箱 1 个	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572)外箱 1 个	1
59-222811-01	NV200 PE 袋	48



图一, 物料识别

品质检查




- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA400/PA2334 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA400/PA2334 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA400/PA2334 的物料符合对应 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图二, 将 PA400/PA2334 按照每格 1pcs, 每层 24 格, 每箱 2 层的方式包装, 同时在底层, 中层, 顶层各放一块隔板, 共 3 块隔板。

图三, 确认 PA400/PA2334 无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装等待出货。

受控文件
APPROVED 11 MAR 2024