


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	HPIV 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP HPIV-001	PA408	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 蔡玉颖 Nancy		制定人: 李华	

受控文件

作业内容

- 1. 确认 PA408 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA408 按照如图二, 三所示的方式放入 22 的内箱中。
- 4. 确认 PA408 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA408		288
59-081297-01	22 的外箱	1
59-081296-01	22 的内箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	4
59-222408-01	416*60 短刀卡	21
59-222409-01	565*60 长刀卡	12
59-222819-01	小气泡袋	144



图一, PA408

注: 2PCS 装入 1 个小气泡袋。



图二, 将 2PCS PA408 装入 1 个小气泡袋 (面对面隔开)

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良;
 - 2. 确认每箱的 PA408 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA408 的物料无漏装;
 - 2. 确认 PA408 的物料符合对应 PA408 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA408 按照每格放 2 袋共 4 个, 每层 96 个, 每箱三层的方式包装, 同时在底部、中层、顶部各放一块隔板共三块隔板。



图四, 确认 PA408 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货。