


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA415	组件包装	页码	1/1	版本 APPROVED 131000 2017	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人: Denis / Nancy	制定人: Victor		

作业内容

1. 确认 PA415 的组件正确, 无物料漏装。 (如图一所示)
2. 准备 32 内外箱、HP 成品刀卡、隔板、PE 袋等物料。 (详见物料描述清单)
3. 将 PA415 组件如图二的方式装入 PE 袋, 如图三的方式装箱。 (如图二、图三所示)
4. 确认 PA415 无漏装后, 将 32 的内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。 (如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA415	HPIV 盖子组件	96
59-222412-01	32 的外箱	1
59-222413-01	32 的内箱	1
59-222414-01	563*300mm 长刀卡 (HP 成品刀卡)	4
59-222415-01	480*300mm 短刀卡 (HP 成品刀卡)	2
59-222416-01	带方孔刀卡	1
59-222417-01	566*468mm 上下大隔板	2
59-222426-01	300*130mm 小隔板	12
59-222439-01	PA 组件专用珍珠棉 (短)	6
59-222438-01	HP 专用珍珠棉 (长)	6
59-222811-01	235*168*0.05 PE 透明袋 (大)	48

品质检查

自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA415 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA415 的物料无漏装。
2. 确认 PA415 的物料符合对应 PA415 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图一, PA415

注意: 如图将 2PCS PA415 组件面对面装入 PE 袋中, 并折叠好。再装入单元格中。



图二, 将 2PCS PA415 组件面对面装入 PE 袋, 折叠好。再装入单元格中。 (每个单元格: 左边装入 18PCS、右边装入 14PCS)

注意: 在底部及顶部的每个单元格都要装入珍珠棉。 (左边长珍珠棉 6PCS/右边短珍珠棉 6PCS)



图三, 将 PA415 按照每层 96PCS, 每箱一层的方式进行包装, 同时在顶部及顶部放入一块大隔板, 共 2 大块隔板。



图四, 确认 PA415 无漏装后, 将 32 的内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。