


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA576 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV10 Rear Case-001	PA576	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:	制定人:			

作业内容

- 1. 确认 PA576 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 22 的内外箱, NV10Bezel 刀卡, 隔板、气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA576 按照如图二所示的方式装入气泡袋, 如三所示的方式放入 22 的内箱中。
- 4. 确认 PA576 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA576	轮子套皮圈组件	144
59-081296-01	591X461X220 22 的内箱	1
59-081297-01	610X502X220 22 的外箱	1
59-222408-01	416X60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222409-01	565X60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-221734-01	573X419mm 隔板	4
59-222819-01	120*180mm 小气泡袋	72



图一, PA576

注意: 将 2PCS PA576 装入小气泡袋, 并折叠好。再装入单元格中。



图二, 将 2PCS PA576 如图装入小气泡袋, 并折叠好。再装入单元格中。(每个单元格装入 1 袋)

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA576 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA576 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA576 的物料符合对应 PA576 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA576 按照每层 48PCS, 每箱 3 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 3 块隔板。



图四, 确认 PA576 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。