

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SPO 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP Smart Payout-001	PA846	组件包装	页码	1/1	版本 PROVED 1.0 2017	制定人: Victor
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: [Signature]	确认人: Denis / Nancy			


作业内容

1. 确认 PA846 的组件正确, 无带子无刮花, 条码须完整。(如图一所示)
2. 准备相应的 26 内外箱, 刀卡, 隔板等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA846 按照如图二, 三所示的方式放入内箱中。
4. 确认 PA846 无漏装, 将内箱与外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA846	SPO 大带子组件	48
59-081678-01	591*461*260 (1111*1531) 26 的内箱	1
59-081679-01	610*502*260 (1130*1572) 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-222410-01	416*120mm 短刀卡 (NV10 机头刀卡)	14
59-222411-01	572*120mm 长刀卡 (NV10 机头刀卡)	6



图一, PA846



图二, 将每个单元格放入 1 个 PA846。

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA846 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA846 的物料无漏装。
2. 确认 PA846 的物料符合对应 BOM 的清单。


使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图三, 将 PA846 按照每层 24 个, 每箱两层的方式包装, 同时在底层, 中层, 顶层各放一块隔板。



图四, 确认 PA846 无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带待出货。