

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart Payout 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP Smart Payout-001	PA880	组件包装	页码	1/1	版本 APPROVED 1/3 2018-3-23	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: K60.	确认人: Denis Nancy	制定人: Victor		

作业内容

1. 确认 PA880 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，NV10 Bezel 刀卡、隔板和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA880 按照如图二所示的方式装入气泡袋，如三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA880 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA880	SPO 马达组件	864
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
59-222819-01	125*180mm 小气泡袋	144



图一，PA880



图二，将 6PCS PA880 如图装入气泡袋，并折叠好。再装入单元格中。（每个单元格装 2 袋/12PCS PA880）

品质检查

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA880 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA880 的物料无漏装。
2. 确认 PA880 的物料符合对应 PA880 BOM 的清单。

使用工具


打带机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h



图三，将 PA880 按照每层 288PCS，每箱 3 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 4 块隔板。



图四，确认 PA880 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。