

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA00898 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA00898 Package-001	PA00898	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 2622		制定人: En	

作业内容

1. 确认 PA00898 的组件正确，无漏件错件。（如图一所示）
2. 准备相应的箱子，刀卡等物料打包。按照图二所示方式进行组装（如图二所示）
3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA00898		30
59-251020-01	箱子	1
59-251020-02	短刀卡	2
59-251020-03	长刀卡	4



图一，组件 PA00898 组件识别。

品质检查



- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA00898 无漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA00898 的物料无漏装。
2. 确认 PA00898 的物料符合对应 PA00898 BOM 的清单。

使用工具

打包机，手套

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h



图二，按照如图所示方式将 4 个长刀卡和 2 个短刀卡进行组装，一层 15 格，一格两个组件，组件都需出钱口朝外，一共 30PCS。