

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	Note Float 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP Note Float-001	PA913	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: Nancy	制定人: Jerry		

APPROVED 18 JUN 2019

作业内容

1. 确认 PA913 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 26 的内外箱、刀卡、隔板、PP 袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA913 组件如图二的方式装入气泡袋，如图三的方式装箱。（如图二、图三所示）
4. 确认 PA913 无漏装后，将 26 内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA913	NF PACKAGE	96
内箱 59-081296-01	591*461*220mm (26内箱)	1
外箱 59-081297-01	610*502*220mm (26外箱)	1
刀卡 59-222408-01	416*60mm (隔板刀卡)	14
刀卡 59-222409-01	565*60mm (隔板刀卡)	6
隔板 59-221734-01	573*419mm	3
PP 袋	NF PACKAGE	96



图一，PA913



图二，将 1PCS PA913 组件如图装入 PP 袋中，再装入单元格中。（每个单元格装 2PCS PA913 组件）

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA913 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA913 的物料无漏装。
2. 确认 PA913 的物料符合对应 PA913 BOM 的清单。

使用工具

小透明胶及贴胶座

打带机

作业信息

作业工时： s/pcs

作业产量： pcs/h



图三，将 PA913 按照每个单元格 2PCS，每层 48PCS，每箱两层共 96 PCS 的方式进行包装，同时在顶部及每层的顶部放入一块隔板，共 3 块隔板。



图四，确认 PA913 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。