


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Note Float 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Note Float-001	PA915	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: David	确认人: 黄政 张凤	制定人: 黄政			1.0

作业内容

1. 确认 PA915 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备内外箱, 刀卡, 隔板、气泡袋和珍珠棉等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA915 按照如图的方式装入 PE 袋, 一个袋子装两个物料放入 NVR280 的内箱中, 一箱 2 层, 1 层 9 格, 一格装两个产品, 一箱共 36 个。(如图 2 所示)
4. 确认 PA915 无漏装后, 将其内箱与 NVR280 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图 3 所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA915	NF 打印带组件	36
59-222912-01	内箱	1
59-222913-01	外箱	1
59-222910-01	长刀卡 (Coupon Printer 专用刀卡)	8
59-222911-01	短刀卡 (Coupon Printer 专用刀卡)	8
59-222914-01	上中下 大隔板 535*442mm	3
59-222811-01	PE 袋	18



图一, 物料识别



图二, 将 PA915 按照如图的方式装入 PE 袋, 一个袋子装两个物料放入内箱中, 一箱 2 层, 1 层 9 格, 一格装两个产品, 一箱共 36 个。

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA915 漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA915 的物料无漏装。
2. 确认 PA915 的物料符合对应 PA915 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图三, 确认 PA915 无漏装后, 将内箱与外箱配合, 并打包装带待出货。