

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SP0 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP Smart Payout-001	PA973	组件包装	页码	1/1	版本 APPROVED 15 NOV 2017	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人: Denis / Nancy	制定人: Victor		

作业内容

1. 确认 PA973 的组件正确, 尺寸符合规格。(如图一所示)
2. 准备相应的 22 内外箱, 刀卡, 隔板和珍珠棉等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA973 按照如图二装入珍珠棉中, 如图三所示的方式放入内箱中。(如图二、三所示)
4. 确认 PA973 无漏装后, 将内箱其与外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA973	SP0 带子保护轴	432
59-081296-01	591*461*220 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-222439-01	珍珠棉 (PA 组件专用泡棉) 短	72 (分切 72*2=144)



图一, PA973



图二, 每块珍珠棉中卡入 3pcs, 每格单元放入 2 块珍珠棉

品质检查


- 自检:
1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良.
 2. 确认每箱的 PA973 无漏装, 多装等不良.
- 互检:
1. 确认 PA973 的物料无漏装.
 2. 确认 PA973 的物料符合对应 BOM 的清单.

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将 PA973 按照每格 6pcs, 每层 24 格, 每箱 3 层的方式包装, 同时在底部和每层的顶部各放一块隔板, 共 4 块隔板。



图四, 确认 PA973 无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带待出货。