

|                                                                                                                                                       |                    |            |            |       |     |             |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-------|-----|-------------|------|
| <br>Bellis Technology<br>INTELLIGENCE IN VALIDATION<br>拜里斯科技(深圳)有限公司 | 文件编号               | 作业名称       | 工程         | 项目    | NV9 |             | 作业序号 |
|                                                                                                                                                       | WI SOP PA1144 -001 | PA1144     | 包装         | SHEET | 1/1 | Rev No.     | 1.0  |
| ※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字                                                                                                                               |                    | 批准人: David | 确认人: 黄超 张明 |       |     | 制定人: Vallen |      |

受控文件  
APPROVED 20 APR 2023

作业内容

- 将 PA1144 和 WR2015 装到 PE 袋里，然后将 PE 袋整理好如图放到箱子里（如图一所示）
- 包材描述如下：

| 包材编号                     | 描述        | 数量 |
|--------------------------|-----------|----|
| 59-081296-01 591X461X220 | 内箱        | 1  |
| 59-081297-01 610X502X220 | 外箱        | 1  |
| 59-221734-01 573X419     | 隔板        | 4  |
| 59-222408-01 416X60      | 短刀卡       | 9  |
| 59-222409-01 565X60      | 长刀卡       | 12 |
| 7G-004-450B              | 透明 PE 封口袋 | 36 |
| PA1144                   | Bezel     | 36 |
| WR2015                   | 电缆线       | 36 |

品质检查



自检：

- 检查每袋 PA1144 里是否有一根 WR2015。
- 检查满箱数量是否为 48 袋。

互检：

- 检查 PA1144 是否有漏件错件等不良。

使用工具



图一，将每个带子里装一个 PA1144 和一根 WR2015，每格 1pcs，共 12 格，共 3 层，满箱 36 袋