

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA1157 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Coin Feeder -001	PA1157	组件包装	页码	1/1	版本	2.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	1xler	确认人:	李如昇	制定人:	kriss

受控文件
APPROVED 15 JAN 2024

作业内容

1. 确认 PA1157 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 32 内外箱、Hopper V5 刀卡、隔板、PE 袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA1157 组件如图二的方式装入 PE 袋，如图三的方式装箱。（如图二、图三所示）
4. 确认 PA1157 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA1157	Coin Feeder 上半部分组件	12
59-222412-01	594*320 外箱	1
59-222413-01	572*315 内箱	1
59-222414-01	563*300 长刀卡	4
59-222415-01	480*300 短刀卡	4
59-222417-01	566*468 隔板	2
59-222919-01	Hopper PE 袋	12



1

图一，PA1157



2

注意：如图将 1PCS PA1157 装入 PE 袋中，并折叠好。再装入单元格中。两个 PA1157 上下相对摆放。



图二，将 1PCS PA1157 组件装入 PE 袋，折叠好。再装入单元格中。（每个单元格装 2PCS）

品质检查

自检：



1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA1157 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA1157 的物料无漏装。
2. 确认 PA1157 的物料符合对应 PA1157 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时：s/pcs
作业产量：pcs/h



3

图三，将 PA1157 按照每层 12PCS, 每箱一层的方式进行包装，同时在顶部及顶部放入一块大隔板，共 2 大块隔板。



4

图四，确认 PA1157 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。