

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA2004 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Coin Feeder-001	PA2004	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Alex	确认人:	Dehis	Nancy	制定人: Jack


作业内容

- 1. 确认 PA2004 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备内外箱、长短刀卡、隔板、气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA2004 组件装入如图二的气泡袋(如图二、图三所示)
- 4. 确认 PA2004 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2004	PA2004 组件	18
59-081296-01	591x461x220 内箱	1
59-081297-01	610*502*220 (1050*1412) 外箱	1
59-221734-01	573*419 隔板	2
59-222408-01	416*60 短刀卡	21
59-222409-01	565*60 长刀卡	12
59-222920-01	PA911 气泡袋	18



图一, PA2004



图二, PA911 小气泡袋



图三, 将图一装入图二, 在装入单元格中



图四, 确认 PA2004 无漏装后, 将内箱与外箱配合后, 并打包装带待出货。

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA2004 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA2004 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA2004 的物料符合对应 PA2004 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h