


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA2040/PA2277/PA2332 /PA2533/PA2834 包装	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张凤		制定人: 张凤	

作业内容

- 1. 确认组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 22 的内外箱, SP0/CB600 刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA2332 按照如图二所示的方式装入气泡袋, 如三所示的方式放入 22 的内箱中。
- 4. 确认 PA2332 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2040/PA2277/PA2332 /PA2533/PA2834	Hopper IV 板盖组件	12
59-081296-01	591X461X220 内箱 1 个	1
59-081297-01	610X502X220 外箱 1 个	1
59-221734-01	573X419 隔板 2 个	2
59-222423-01	413X175 短刀卡 5 个	5
59-230410-01	576X203 长刀卡 2 个	2
59-222921-01	250*300+20mm 中型气泡袋 *12 个	12



图一, PA02040/PA02277/PA02332/PA02533/PA02834 共用一套包装



图二, 将 1PCS 组件如图装入气泡袋, 并折叠好。再装入单元格中。

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的组件无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认组件的物料无漏装。
 - 2. 确认组件的物料符合对应 PA02332 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 将组件按照每层 12PCS, 每箱 1 层的方式进行包装



图四, 确认组件无漏装后, 将内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。