


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA02049	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Alex		确认人: 陈如群 张凤云		制定人: 陈如群	

受控文件
APPROVED 10 AUG 2024


作业内容

- 1. 确认 PA2049 的组件正确，无漏件错件。（如图一所示）
- 2. 准备相应的 26 内外箱，刀卡，隔板等物料打包。（详见物料描述清单）
- 3. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2049		32
59-081678-01	591x461x260 内箱	1
59-081679-01	610x502x260 外箱	1
59-221734-01	573x419 隔板	2
59-240711-01	573x242 长刀卡	9
59-240711-02	420x242 短刀卡	5



图一，PA02049 组件识别



图二，将 9 个长刀卡和 5 个短刀卡如图所示进行组装，一箱一层，一层 32PCS。

品质检查




- 自检：
- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA2049 无漏装，多装等不良。
- 互检：
- 1. 确认 PA2049 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA2049 的物料符合对应 PA2049 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h



图三，确认 PA2049 无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带待出货。