


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV150 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV150-001	PA2080	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>126 2018-3-23</i>		确认人: <i>Denis Nancy</i>		制定人: <i>2018-3-23</i>	

作业内容

- 确认 PA2080 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 准备 26 的内外箱，RP80 成品刀卡，隔板、珍珠棉和 PE 袋等物料。（详见物料描述清单）
- 将 PA2080 按照如图二所示的方式装入 PE 袋，如三所示的方式放入 26 的内箱中。
- 确认 PA2080 无漏装后，将其与 26 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
- 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2080	NV150 基板组件	48
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	640*502*260mm 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-221922-01	575*118mm 短刀卡（RP80 成品刀卡）	12
59-221923-01	480*118mm 长刀卡（RP80 成品刀卡）	10
59-222811-01	235*168*0.05 透明 PE 袋（大）	24
59-222439-01	珍珠棉（PA 组件专用泡棉）	6
		（分切 6*2=12pcs）



图一，PA2080



图二，将 2PCS PA2080 如图装入 PE 袋，并折叠好。再装入单元格中。（每个单元格装入 2 袋，并在中间装入一块珍珠棉隔开）

品质检查

P6

自检：

- 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 确认每箱的 PA2080 无漏装，多装等不良。

互检：

- 确认 PA2080 的物料无漏装。
- 确认 PA2080 的物料符合对应 PA2080 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时： s/pcs
 作业产量： pcs/h



图三，将 PA2080 按照每层 24PCS，每箱 2 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 3 块隔板。



图四，确认 PA2080 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。