




 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA2133	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人: 	制定人: 			受控文件 APPROVED 13 DEC 2017

作业内容

1. 确认 PA2133 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱、NV10 BEZEL 刀卡、隔板、气泡袋和珍珠棉等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA2133 如图二的方式装入气泡袋，如图三的方式装箱。（如图二、图三所示）
4. 确认 PA2133 无漏装后，将 22 的外与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2133	Hopper IV 马达组件	72
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
59-222920-01	中气泡袋 185*167mm	72
59-222439-01	PA 组件专用珍珠棉 (短)	15 (分切成 72 块)



图一，PA2133



图二，将 PA2133 装入气泡袋折叠好，并用小透明胶粘住。再装入单元格中。（每个单元格装入 1PCS PA2133 和一块珍珠棉）

品质检查



自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2133 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA2133 的物料无漏装。
2. 确认 PA2133 的物料符合对应 PA2133 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时： s/pcs

作业产量： pcs/h



图三，将 PA2133 按照每个单元格 1PCS，每层 24PCS，每箱三层的方式进行包装，同时在顶部及每层的顶部放入一块隔板，共 4 块隔板。



图四，确认 PA2133 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合后，并打包装带待出货。