

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	PA2193 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP CoinFeeder-001	PA2193	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	Denis	确认人:	张凤云	制定人: Jack Xiang

受控文件

APPROVED 06 JUL 2018

作业内容

- 1.确认把 PA2193 有无少件，错件，PA2193 是细线圈，打红点（如图一）
- 2．把 PA2193 装进白色汽包带，再用透明胶粘住，放进内箱单元格中，每格 10PCS，每单元格分两层，每层 5PCS。（如图二）
- 3.一箱 3 层，每层 24 格（如图三）共 720PCS，确认 PA2193 无漏装后，与外箱配合后，并打包待出货（如图四）
4. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
59-081296-01	591X461X220 （ 1031X1371）内箱	1
59-081297-01	610X502X220(1050X1412) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222408-01	416X60 短刀卡 21 个	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-222819-01	360PCS 小气泡袋	360

品质检查



自检

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良
2. 确认每箱的 PA2193 无漏装，多装等不良

互检

- 1.确认 PA2193 是否打红点，是否细线圈

使用工具

打带机

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h



图一，PA2193



图二，把 PA2193 装进小汽包袋，用透明胶粘住，再放进单元格中



图三，将 PA2193 按照每层 240PCS，每箱 3 层的方式装进单元格中，同时在底部、每层、顶部房一块隔板，共 4 块隔板



图四，确认 PA2513 无漏装后，将内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。