


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA02294 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA02294-001	PA02294	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 张同		制定人: W80	

受控文件
APPROVED-21 OCT-2025

作业内容

- 确认 PA02294 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 准备 22 的内外箱、NV10 BEZEL 刀卡、隔板、气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3 层均为 NV10 Bezel 组件刀卡，每层去掉短刀卡 4 根，变为 12 格每层。
- 将 PA02294 装入透明 PE 自封袋，每格 1PCS，每箱 36PCS，确认 PA02294 无漏装后，将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货（如图二，三所示）
- 物料号及描述如下：


P/N	描述	数量
PA02294	组件	36
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡（NV10 Bezel 刀卡）	9
59-222409-01	565*60mm 长刀卡（NV10 Bezel 刀卡）	12
7G-004-450B	透明 PE 自封袋	36PCS



图一，物料识别



图二，每格放入 1 个 PA02294，一层 12 格*1=12 个，一箱 3 层*12=36 个



图三，确认 PA02294 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货

品质检查



- 自检：
- 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 - 确认每箱的 PA02294 无漏装，多装等不良。
- 互检：
- 确认 PA02294 的物料无漏装。
 - 确认 PA02294 的物料符合对应 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h