

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP NV200S-001	PA2299	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 黄级	26/10/2023	制定人: 黄级	

作业内容

1. 确认 PA2299 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 26 的内外箱, 刀卡, 隔板等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA2299 按照如图二所示的方式放入 26 的内箱中。(如图二所示)
4. 确认 PA2299 无漏装后, 将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图三所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2299	NV200S 上盖	16
59-081678-01	591X461X260(1111X1531)内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222138-01	573*77 长刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222139-01	420*77 短刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222921-01	中型气泡袋气泡袋	16

1



图一, PA2299

2

需用透明胶带封口

短刀卡

长刀卡



图二, 每 1 个气泡袋装 1 个组件, 每格放 1 袋, 每层 8 个, 每箱二层的方式包, 共 16 个, 同时在底层, 中层, 顶层各放 1 块隔板。

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2299 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA2299 的物料无漏装。
2. 确认 PA2299 的物料符合对应 PA2299 BOM 的清单。

使用工具


打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h

3



图三, 确认 PA2299 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合并打包装带待出货