




 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	SH4		作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA02324	组件包装	页码	1/1	版本	1.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 	确认人:  	制定人:  1.1 受控文件 APPROVED 74 APR 2023		

作业内容

- 1. 确认 PA02324 的组件正确，无物料漏装。（如图一、二所示）
- 2. 准备 32 的内外箱，SCS 专用刀卡，隔板和 PE 袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA02324 按照如图三所示的方式装入 PE 袋，如三所示的方式放入 32 的内箱中。
- 4. 确认 PA02324 无漏装后，将其与 32 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图三、四所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA02324	Disk 组件	30
59-222412-01	594*320 外箱	1
59-222413-01	572*315 内箱	1
59-222414-01	563*300 长刀卡	4
59-222415-01	480*300 短刀卡	4
59-222417-01	566*468 隔板	2
59-222811-01	NV200 PE 袋	30



图一，准备 SCS 专用刀卡



图二，将 PA02324 组件装入在 PE 袋中

品质检查



- 自检：
- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA02324 无漏装，多装等不良。
 - 3. 确认 PA02324 的物料符合对应 PA02324 BOM 的清单。

使用工具

打带机



图三，将 PA02324 按每小格 5pcs 进行放置



图四，确认 PA02324 无漏装后，将 32 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。