



Bellis Technology

INTELLIGENCE IN VALIDATION

拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号

WI SOP NV200ST-001

作业名称

PA02326

工 程

组件包装

项 目

页码

NV200ST 组件包装作业指导书

1/1

版本

1.1

作业序号

1

※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

批准人: Denis

确认人: 张同义

制定人: 089

受控文件

APPROVED 29 JAN 2026

作业内容

1. 确认 PA02326 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）

2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）

3. 将 PA02326 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。（如图二三所示）

4. 确认 PA02326 无漏装后，将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）

5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA02326		4000
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-2106150-01	582X182 长刀卡	6
59-2106151-02	420X182 短刀卡	5
7G-004-450B	透明 PE 自封袋	72

图一，PA02326

图二，每 200 个组件用一个 PE 袋包装

品质检查

P6

自检：

1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。

2. 确认每箱的 PA02326 无漏装，多装等不良。

互检：

1. 确认 PA02326 的物料无漏装。

2. 确认 PA02326 的物料符合对应 PA02326 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时：s/pcs

作业产量：pcs/h

图三，每 1 个气泡袋装 200 个组件，每格放 1 袋 200 个，每层 20 格 4000 个，每箱 1 层的方式包，共 4000 个，同时在底层，顶层各放 1 块隔板

图四，确认 PA02326 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货