

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV200S-001	PA2342	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	制定人: 
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Denny</i>		确认人: <i>黄改</i> <i>Joan</i>			

作业内容

- 1. 确认 PA2342 的组件正确, 无漏件错件。(如图一所示)
- 2. 准备相应的 22 内外箱, 刀卡, 隔板和等物料打包。(详见物料描述清单)
- 3. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2342		432
59-081296-01	591X461X220	1
59-081297-01	610X502X220	1
59-221734-01	573X419	4
59-222408-01	416X60	21
59-222409-01	565X60	12
59-222819-01	小气泡袋	216



图一, PA2342



图二, 在底层最上层各放一个大隔板, 中层 2 个大隔板, 组成 3 层, 每层 4 个长刀卡和 7 个短刀卡, 每个气泡袋放 2 个 PA2342, 每 1 格放 6 个 PA2342

品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA2342 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA2342 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA2342 的物料符合对应 PA2342 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 确认 PA2342 无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带待出货。