


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV200S -001	PA2351	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 苏	制定人: Vicker			受控文件

作业内容


- 1. 确认 PA2351 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 22 的内外箱，NV10 刀卡，隔板以及气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA2351 按照如图二所示的方式装入气泡袋，如三所示的方式放入 22 的内箱中。
- 4. 确认 PA2351 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2315		432
59-081296-01	591*461*220cm 22 的内箱	1
59-081297-01	640*502*220cm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419cm 隔板	4
59-222408-01	416*60cm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
59-222409-01	565*60cm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-222819-01	小气泡袋 125*180mm	216



图一，PA2351

注：一个气泡袋装 2PCS PA2315, 每个单元格装入一袋（需折叠好）。



图二，将 2PCS PA2351 如图装入气泡袋，并折叠好。再装入单元格中。（每二个单元格装入一袋）

品质检查



自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA2351 无漏装，多装等不良。

互检：

- 1. 确认 PA2351 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA2351 的物料符合对应 PA2351 BOM 的清单。

使用工具


打带机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h



图三，将 PA2351 按照每格 3 袋，每层 24 格，共三层，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 4 块隔板。



图四，确认 PA2351 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。