



INTelligence in Validation
拜里斯科技(深圳)有限公司

文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA2388 组件包装作业指导书			作业序号
WI SOP NV9 Rear Case-001	PA2388	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1
批准人:			确认人:	制定人:			

除非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字

APPROVED
Nancy
受控文件

作业内容

1. 确认 PA2388 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, NV10Bezel 刀卡, 隔板、封口袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA2388 按照如图二所示的方式装入封口袋, 如三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA2388 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2388	NV9 Bezel 组件	36
59-081296-01	591X461X220 22 的内箱	1
59-081297-01	610X502X220 22 的外箱	1
59-222408-01	416X60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-222409-01	565X60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-221734-01	573X419mm 隔板	4
7G-004-450B	透明 PE 自封袋 160*228*0.06mm+10mm	36



图一, PA2388

注意: 将 1PCS PA2388 装入一个封口袋, 并折叠好。再装入单元格中。



图二, 将 1PCS PA2388 如图装入封口袋, 并折叠好。再装入单元格中。(每个单元格装入 1 袋)

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2388 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA2388 的物料无漏装。
2. 确认 PA2388 的物料符合对应 PA2388 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图三, 将 PA2388 按照每层 12PCS, 每箱 3 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 3 块隔板。



图四, 确认 PA2388 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。