


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	SCS 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP SCS-001	PA2417	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>Dem</i>		确认人: <i>黄双 陈</i>		制定人: <i>何</i>	

作业内容

- 1. 确认 PA2417 的组件正确, 无漏件错件。
- 2. 准备相应的 26 内外箱, 刀卡, 隔板等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA2417 按照如图二所示的方式放入内箱中。(如图一所示)
- 4. 确认 PA2417 无漏装后, 将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。(如图二所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2417		48
59-081678-01	591X461X260(1111X1531)内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572)外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222410-01	416X120 短刀卡	14
59-222411-01	572X120 长刀卡	6



图一, 检查 PA2417 是否装配到位, PA2417 是带有 PE 袋的



品质检查



自检:

- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA2417 无漏装, 多装等不良。

互检:

- 1. 确认 PA2417 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA2417 的物料符合对应 PA2417 BOM 的清单。

使用工具


打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图二, 将 PA2417 按照每格 1pcs, 每层 24 格, 每箱 2 层的方式包装, 同时在底层, 中层, 顶层各放一块隔板, 共 3 块隔板。



图三, 确认 PA2417 无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带待出货。