


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV9S 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV9S-001	PA2613	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
除非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人: 黄之及	Nancy	制定人: 	


作业内容

1. 确认 PA2613 的组件正确, 无漏件错件。
2. 准备相应的 26 内外箱, 刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA2613 按照如图二所示的方式放入内箱中。(如图一所示)
4. 确认 PA2613 无漏装后, 将其内箱与外箱配合后并打包装带待出货。(如图二所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2613		32
59-081678-01	591X461X260 内箱	1
59-081679-01	610X502X260 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222138-01	420X114 短刀卡	6
59-222139-01	572X114 长刀卡	6



图一, 将 PA2613 按照每格 2pcs, 每层 8 格, 每箱 2 层的方式包装, 同时在底层, 中层, 顶层各放一块隔板, 共 3 块隔板。



图二, 确认 PA2613 无漏装后, 将内箱与外箱配合并打包装带待出货。

品质检查

自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2613 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA2613 的物料无漏装。
2. 确认 PA2613 的物料符合对应 PA2613 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h