


 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	PA2626 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP CBA 9 -001	PA2626	组件包装	页码	1/1	版本	1.1	1.1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Alex	确认人: Denis Nancy	制定人: Logan			受控文件

作业内容

1. 确认 PA2626 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 26 的内外箱, NV200 成品刀卡, 隔板和气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA2626 按照如图二所示的方式装入气泡袋, 如三所示的方式放入 26 的内箱中。
4. 确认 PA2626 无漏装后, 将其与 26 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图四所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2626	CBA 9 中心体组件	24
59-081678-01	591*461*260mm 26 的内箱	1
59-081679-01	640*502*260mm 26 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	3
59-222138-01	420*114mm 短刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222139-01	572*114mm 长刀卡 (NV200 成品刀卡)	14
59-222921-01	RP80 气泡袋 (250*300+20mm)	24



注意: 将此边朝上放置

图一, PA2626

注意: 将 1PCS PA2626 装入一个气泡袋, 并折叠好, 再装入单元格中。



图二, 将 1PCS PA2626 如图装入气泡袋, 并折叠好。再装入单元格中。(每个单元格装入 1 袋)

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2626 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA2626 的物料无漏装。
2. 确认 PA2626 的物料符合对应 PA2626 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图三, 将 PA2626 按照每层 12PCS, 每箱 2 层的方式进行包装, 同时在底层和每层的顶部放一块隔板, 共 3 块隔板。



图四, 确认 PA2626 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货。