

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP CBA9 -001	PA2627	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 黄子良 张永	制定 APPROVED 29 AUG 2023		

作业内容

1. 确认 PA2627 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 26 的内外箱，刀卡，隔板以及珍珠棉等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA2627 按照如图二所示的方式放入 26 的内箱中。（如图二所示）
4. 确认 PA2627 无漏装后，将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图三所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2627	CBA9 上盖身体	32
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 26 的外箱	1
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 26 的内箱	1
59-222139-01	572X114mm 长刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-222138-01	420X114mm 短刀卡 (NV200 成品刀卡)	6
59-221734-01	573X419mm 隔板	3
59-222811-01	NV200PE 袋	32



图一，PA2627



图二，将每个单元格放入两个 PA2627，每个 PA2627 需装一个 PE 袋，每层 16 个，每箱两层的方式包装 32 个，同时在底层，中层，顶层各放一块隔板。

品质检查


- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA2627 无漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA2627 的物料无漏装。
 2. 确认 PA2627 的物料符合对应 PA2627 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h



图三，确认 PA2627 无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合并打包装带待出货