


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV200S 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV200S-001	PA2633	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 黄级	制定人: 叶		受控文件 APPROVED 30 OCT 2023	


作业内容

- 1. 确认 PA2633 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA2633 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。（如图二所示）
- 4. 确认 PA2633 无漏装后，将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图三所示）
- 5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA2633		432
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-222408-01	416X60 短刀卡	21
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222819-01	小气泡袋	144



图一，PA2633，轮子加轴组件



图二，每个气泡袋放 3 个 PA2633，1 格放 2 袋，共 6 个，每层 24 格放置 144 个，共 3 层，总计 432 个，同时在底层，顶层放 1 块隔板，中间 2 块，共 4 块。

品质检查

自检：

- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA2633 无漏装，多装等不良。

互检：


- 1. 确认 PA2633 的物料无漏装。
- 2. 确认 PA2633 的物料符合对应 PA2633 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h



图三，确认 PA2633 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货