


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	CBA9 组件包装作业指导书		作业序号
	WI SOP CBA9-001	PA2649	组件包装	页码	1/1	版本	1.0
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis	确认人: 黄双发 张凤云	制定人: 张凤云		


作业内容

1. 确认 PA2649 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 26 的内外箱, 刀卡, 隔板以及珍珠棉等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA2649 按照如图二所示的方式放入 26 的内箱中。(如图二所示)
4. 确认 PA2649 无漏装后, 将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图三所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2649		64
59-081678-01	591X461X260(1111X1531)内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572)外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222138-01	420X114 短刀卡	6
59-222139-01	572X114 长刀卡	6
59-222430-01	340*470*40 SP0 气泡袋	16



图一, PA2649



图二, 每 4 个用一个 SP0 气泡袋装好放入 1 个格子, 齿与齿不要交叉, 1 层放 32 个, 共 2 层 64 个, 同时在底层, 中层, 顶层各放 1 块隔板。



品质检查


- 自检:
1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA2649 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
1. 确认 PA2649 的物料无漏装。
 2. 确认 PA2649 的物料符合对应 PA2649 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 确认 PA2649 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合并打包装带待出货