

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Multi Note Float			作业序号
	WI SOP MNF-001	PA2721	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄文 张凤		制定人: 张凤 APPROVED 24 OCT 2023	

作业内容

1. 确认 PA2721 的组件正确和装入气泡袋中, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 26 的内外箱, 刀卡, 隔板以及气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA2721 装入箱子里, 满箱 48 个。(如图二所示)
4. 将其内箱与 26 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图三所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA2721		48
59-081678-01	591X461X260(1111X1531) 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572) 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-222410-01	416X120 短刀卡	14
59-222411-01	572X120 长刀卡	6
59-222920-01	气泡袋	48



图一, 将 PA2721 装到气泡袋里



图二, 每格 1 个, 1 层放 24 个, 共 2 层 48 个, 同时在底层, 中层, 顶层各放 1 块隔板

品质检查



自检:

1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
2. 确认每箱的 PA2721 无漏装, 多装等不良。

互检:

1. 确认 PA2721 的物料无漏装。
2. 确认 PA2721 的物料符合对应 PA2721 BOM 的清单。


使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs

作业产量: pcs/h



图三, 确认 PA2721 无漏装后, 将 26 的内箱与外箱配合并打包装带待出货