


 Bellis Technology INTelligence in Validation 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Twin Coin Feeder			作业序号
	WI SOP Coin Feeder -001	PA02818 打包	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: Denis		确认人: 张凤认		制定人: John		

受控文件
APPROVED 13 MAR 2026


作业内容

1. 确认 PA02818 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备内外箱，刀卡，隔板物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA02818 组件按照如图二、三、四所示的方式装入箱内。
4. 确认组件无漏装后，将其与外箱配合后，并打包装带待出货。（如图五所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA02818	ASSY	30
59-222412-01	594*320mm 外箱	1
59-222413-01	572*315mm 内箱	1
59-222414-01	563*300mm 长刀卡	4
59-222415-01	480*300mm 短刀卡	4
59-222417-01	566*468mm 隔板	2



图一，识别 PA02818 组件



图二，将四个 PA02818 组件如图所示组合


品质检查




- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA02818 组件无漏装，多装等不良。

使用工具

打包机



图三，将四个 PA02818 如图放入箱内



图四，最后再将一个 PA02818 如图放入箱内。
一格装 5 个，一箱共 30 个。



图五，确认组件无漏装后，将内箱与外箱配合，并打包装带，待出货