

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	PA2983&PA2984&PA2985			作业序号
	WI SOP PA2983&PA2984&PA2985 -001	PA02983&PA2984& PA2985	包装	SHEET	1/1	Rev No.	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: <i>De</i>	确认人: <i>黄政</i>	<i>Nancy</i>	制定人: <i>Long</i>	受控文件 APPROVED 18 APR 2022	

作业内容

- 1. 每个 PA02983 用一个中大型气泡袋包装,放入箱子里 (如图一所示)
- 2. 每个 PA02984 用一个 PE 袋装好, 然后装到箱子里 (如图二所示)
- 3. 将 PA2983 用一个中大型气泡袋装和 PA2984 用一个 PE 袋装好放进箱子里 (如图三所示)
- 4. 将 PA2983 用一个中大型气泡袋和 PA2984 用一个 PE 袋, PA2985 用一个中小气泡袋装好, 3 个组件一起放入箱子里 (如图四所示)
- 5. 包材描述如下:

包材编号	描述	数量
59-081678-01	591X461X260(1031X1371) 26 内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1050X1412) 26 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	3
59-180710-01	575X130 长刀卡	8
59-180710-02	420X 60 小刀卡	4
59-180710-03	420 X130 短刀卡	6
59-222811-01	PE 袋	12
59-222921-01	中大气泡袋	12
59-222920-01	中小气泡袋	12
PA2983/PA2984/PA2985	组件	各 12

品质检查

- 自检:
- 1. 检查数量是否正确。
 - 2. 检查组件放置方向是否正确。
 - 3. 检查满箱数量是否是 12 个。
- 互检:
- 1. 检查 PA2983&PA2984&PA2985 是否有漏件等不良。

使用工具

打包机 缠膜机



图一, 将 PA2983 装到中大型气泡袋, 然后装到箱子里



图二, 将 PA2984 装到一个 PE 袋里, 然后装到箱子里



图三, 将 PA2983 装到中大型气泡袋和 PA2984 装到一个 PE 袋里, 然后装到箱子里



图四, 将 PA2983+PA2984+PA2985 分别用相应的袋子装好, 然后装到箱子里