

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NVR280 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA3012-001	PA3012	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	受控文件 APPROVED 21 NOV 2023
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄永良, Joan		制定人: 113	

作业内容

- 1. 确认 PA3012 的组件正确, 无物料漏装, 每个透明封口袋装 50 个组件。(如图一所示)
- 2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板和透明封口袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA3012 按照每格放 2 袋 100PCS, 一层 2400PCS, 一箱三层共 7200PCS。(如图二所示)
- 4. 确认 PA3012 无漏装后, 将其与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图三所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA3012	NVR280 组件	7200
59-081297-01	22 的外箱	1
59-081296-01	22 的内箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	12
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 BEZEL 刀卡)	21
7G-004-450B	160*228*0.06mm 透明 PE 自封袋	144

1



图一, PA3012


品质检查

- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良;
 - 2. 确认每箱的 PA3012 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA3012 的物料无漏装;
 - 2. 确认 PA3012 的物料符合对应 PA3012 BOM 的清单。

使用工具

打包机

2



3



图二, 将 PA3012 按照每格 2 袋 100PCS, 每箱三层的方式包装, 同时在底层和每层上面各放一块隔板, 共四块。

图三, 确认 PA3012 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货。

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h