




 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NVR280 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NVR280-001	PA3014	组件包装	页码	1/1	APP版本 1.5	NOV 2017	141
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: 		确认人: Denis / Nancy		制定人: 	


作业内容

1. 确认 PA3014 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
2. 准备 22 的内外箱，刀卡，隔板和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
3. 将 PA3014 按照如图二，三所示的方式放入 22 的内箱中。
4. 确认 PA3014 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。（如图四所示）
5. 物料号及描述如下：

P/N	描述	数量
PA3014	NVR280 分流器组件	144
59-081297-01	22 的外箱	1
59-081296-01	22 的内箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222409-01	565*60mm 长刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	12
59-222408-01	416*60mm 短刀卡（NV10 BEZEL 刀卡）	21
59-222819-01	小气泡袋 125*180mm	144



图一，PA3014



图二，用一个气泡袋包装一个 PA3014，每个单元格放入 2 个包装好的 PA3014

品质检查

- 自检：
1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良；
 2. 确认每箱的 PA3014 无漏装，多装等不良。
- 互检：
1. 确认 PA3014 的物料无漏装；
 2. 确认 PA3014 的物料符合对应 PA3014 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时： s/pcs
作业产量： pcs/h



图三，将 PA3014 按照每层 48 个，每箱三层的方式包装，同时在每层各放一块隔板共四块



图四，确认 PA3014 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货