

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Smart Payout 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP Smart Payout-001	PA3021	组件包装	页码	1/1	版本	1.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:		确认人: Alex.		制定人: Victor	

作业内容

- 1. 确认 PA3021 的组件正确，无物料漏装。（如图一所示）
- 2. 准备 22 的内外箱，NV10 Bezel 刀卡，隔板和气泡袋等物料。（详见物料描述清单）
- 3. 将 PA3021 按照如图二所示的方式装入气泡袋，如三所示的方式放入 22 的内箱中。
- 4. 确认 PA3021 无漏装后，将其与 22 的外箱配合后，并打包装带待出货。（如图四所示）
- 5. 物料号及描述如下：


P/N	描述	数量
PA3021	SPO 马达组件	144
59-081296-01	591*461*220mm 22 的内箱	1
59-081297-01	610*502*220mm 22 的外箱	1
59-221734-01	573*419mm 隔板	4
59-222408-01	416*60mm 短刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	21
59-222409-01	565*60mm 长刀卡 (NV10 Bezel 刀卡)	12
59-222819-01	125*180mm 小气泡袋	144



1

图一，PA3021

注意：将 1PCS PA3021 装入一个气泡袋，并折叠好。再装入单元格中。



2

图二，将 1PCS PA3021 如图装入气泡袋，并折叠好。再装入单元格中。（每个单元格装入 2 袋）

品质检查



- 自检：
- 1. 确认包装的物料正确，无混料，错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA3021 无漏装，多装等不良。
- 互检：
- 1. 确认 PA3021 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA3021 的物料符合对应 PA3021 BOM 的清单。

使用工具

打带机

作业信息

作业工时：s/pcs
作业产量：pcs/h



3

图三，将 PA3021 按照每层 48PCS，每箱 3 层的方式进行包装，同时在底层和每层的顶部放一块隔板，共 4 块隔板。



4

图四，确认 PA3021 无漏装后，将 22 的内箱与外箱配合，并打包装带，待出货。