

 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV9 USB+V2 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV9 USB+V2-001	PA3022	组件包装	页码	1/1	版本	1.2	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄子文 张凤云		制定人: V.M.G 2025.3.19	

作业内容

- 1. 确认 PA3022 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板、珍珠棉、气泡袋等物料。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA3022 按照如图二所示的方式装入气泡袋, 如三所示的方式放入 22 的内箱中。
- 4. 确认 PA3022 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图四所示)
- 5. 物料号及描述如下:


P/N	描述	数量
PA3022	NV9 USB+V2 PCB 组件	60
59-081296-01	22 的内箱	1
59-081297-01	22 的外箱	1
59-222617-01	416*60mm 短刀卡	16
59-222616-01	565*60mm 长刀卡	5
59-221734-01	573*419mm 隔板	2
59-222100-01	环保防静电气泡袋	60



图一, PA3022 组件



图二, 将 1 个 PA3022 如图装入气泡袋, 折叠好并粘住, 然后装入单元格内。



品质检查



- 自检:
- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 - 2. 确认每箱的 PA3022 漏装, 多装等不良。
- 互检:
- 1. 确认 PA3022 的物料无漏装。
 - 2. 确认 PA3022 的物料符合对应 PA3022 BOM 的清单。

使用工具


打包机




备注: 此工位必须佩戴静电环操作!

作业信息

作业工时: s/pc 作业产量: pcs/h



图三, 将 PA3022 按照每层 60 个, 每箱一层的方式进行包装, 同时在底层和顶部各放一块隔板, 共 2 块隔板。



图四, 确认 PA3022 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合, 并打包装带待出货。