



 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV4K 组件包装作业指导书			作业序号
	WI SOP NV4K-001	PA3039	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄政 张凤云		制定人: 153 APPROVED 23 NOV 2023	

作业内容

1. 确认 PA3039 的组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
2. 准备 22 的内外箱, 刀卡, 隔板等物料。(详见物料描述清单)
3. 将 PA3039 按照如图二所示的方式放入 22 的内箱中。(如图二所示)
4. 确认 PA3039 无漏装后, 将其内箱与 22 的外箱配合后并打包装带待出货。(如图三所示)
5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA3039		72
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-222408-01	416X60 短刀卡	9
59-222409-01	565X60 长刀卡	12
59-221734-01	573X419 隔板	4
59-222819-01	小气泡袋	72



图一, PA3039



图二, 每个气泡袋放 1 个 PA3039, 1 格放 2 袋, 1 层 24 个, 共 3 层, 总计 72 个, 同时在底层, 顶层放 1 块隔板, 中间 2 块, 共 4 块。

品质检查

- 自检:
1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
 2. 确认每箱的 PA3039 无漏装, 多装等不良。
- 互检:
1. 确认 PA3039 的物料无漏装。
 2. 确认 PA3039 的物料符合对应 PA3039 BOM 的清单。

使用工具

打包机

作业信息

作业工时: s/pcs
作业产量: pcs/h



图三, 确认 PA3039 无漏装后, 将 22 的内箱与外箱配合并打包装带待出货