

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	NV4K 组件 PA03040 包装作业指导书			作业序号
	WI SOP PA03040-001	PA03040 打包	打包	页码	1/1	版本	1.0	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:		制定人:		
			David	黄政 张凤云		Vicky		

作业内容

1. 每箱 4 格，每格两层，每层放 3 个中间用珍珠棉隔开，共 6 个，一箱装 24 个，确认 PA03040 组件正确装好气泡袋装入箱子（如图 1 示）。
2. 确认箱子里组件无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合并打包装带，放卡板上待出货（如图 2 示）。
3. 包材物料如下：

ITL Part	Description	Q'ty
59-081678-01	591X461X260(1111X1531)内箱	1
59-081679-01	610X502X260(1130X1572)外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-222431-01	576X237 长刀卡	2
59-222432-02	420X237 短刀卡	5
59-222921-01	250*300+20mm 中型气泡袋	24
59-222438-01	SCS 珍珠棉 300mm（长）	4
PA03040	组件	24


品质检查




- 1.确认包装的物料正确，无混料、错料、漏装等不良。
- 2.折叠好的纸箱不应有皱的现象。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。
4. 天地板不应有破损的痕迹存在。

使用工具

打包机



图一，每箱 4 格，每格两层，每层放 3 个中间用珍珠棉隔开，共 6 个，一箱装 24 个，确认 PA03040 组件正确装好气泡袋装入箱子（如图示）。



图二，确认箱子里组件无漏装后，将 26 的内箱与外箱配合并打包装带，放卡板上待出货。