

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项目	NV4K 包装作业指导书			作业序号
	WI NV4K SOP - 001	PA03048	打包	页码	1/1	版本	1.1	1
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人: Denis		确认人: 黄双		制定人: 26221	

作业内容

1. 一个箱子一层，一层 4 格，一格装 3 个成品，一箱共 12 个成品；将 PA3048 装入大气泡袋后再放入箱子（如图示）。（如图 1 示）
2. 确认箱子里机器无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带，放卡板上待出货。（如图 2 示）。
3. 包材物料如下：

ITL Part	Description	Q'ty
59-081296-01	591X461X220 内箱	1
59-081297-01	610X502X220 外箱	1
59-221734-01	573X419 隔板	2
59-2106150-01	582X182 长刀卡	2
59-2106151-01	420X182 短刀卡	5
59-222430-01	SPO 大气泡袋	12
PA03048	成品	12


品质检查




- 1.确认包装的物料正确，无混料、错料、漏装等不良。
- 2.折叠好的纸箱不应有皱的现象。
3. 隔板要规范的放入已折叠好的纸箱中。
4. 天地板不应有破损的痕迹存在。

使用工具

打包机



图一，一个箱子一层，一层 4 格，一格装 3 个成品，一箱共 12 个成品；将 PA03048 装入大气泡袋后再放入箱子（如图示）。



图二，确认箱子里机器无漏装后，将内箱与外箱配合并打包装带，放卡板上待出货。