


 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工程	项目	Smart Payout 3			作业序号
	WI SOP SP03 -001	PA03082	包装	SHEET	1/1	Rev No.	1.0	APPROVED 21 MAY 2021
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字		批准人: 		确认人: 			制定人: 	

受控文件
APPROVED 21 MAY 2021

作业内容

- 1. 将 PA03082 装入气泡袋里，然后装到箱子里。（如图一、二所示）
- 2. 包材描述如下：

包材编号	描述	数量
59-081296-01 591X461X220	内箱	1
59-081297-01 610X502X220	外箱	1
59-221734-01 573X419	隔板	4
59-222408-01 416X60	短刀卡	21
59-222409-01 565X60	长刀卡	12
59-222819-01	小气泡袋	144



图一，将 PA03082 装入气泡袋里

品质检查



- 自检：
- 1. 检查数量是否正确。
 - 2. 检查 PA03082 放置方向是否一致。
 - 3. 检查是否组件都使用气泡装起来。
- 互检：
- 1. 检查 PA03082 是否有漏件等不良。

使用工具



图二，将装了气泡袋的 PA03082 装到箱子里，一个格子 2 个，一层 48 个，共 3 层，满箱 144 个