

 Bellis Technology INTELLIGENCE IN VALIDATION 拜里斯科技(深圳)有限公司	文件编号	作业名称	工 程	项 目	Hopper IV			作业序号
	WI SOP Hopper IV-001	PA03157	组件包装	页码	1/1	版本	1.0	
※非相关工程人员严禁涂改图面资料或加注任何文字			批准人:	确认人:		制 定 人: Jack Zhang		

作业内容

- 1. 确认 PA03157 组件正确, 无物料漏装。(如图一所示)
- 2. 准备 32 的内外箱, Hopper 刀卡。(详见物料描述清单)
- 3. 将 PA03157 按照如图三所示的方式装入 32 的内箱中。
- 4. 确认 PA03157 无漏装后, 将其与 32 的外箱配合后, 并打包装带待出货。(如图三所示)
- 5. 物料号及描述如下:

P/N	描述	数量
PA03157	组件	126
59-222412-01	594*320 外箱	1
59-222413-01	572*315 内箱	1
59-222414-01	563*300 长刀卡	4
59-222415-01	480*300 短刀卡	3
59-222417-01	566*468 隔板	2
59-222811-01	Hopper PE 袋	63
LB00141	标签	63

品质检查



自检:

- 1. 确认包装的物料正确, 无混料, 错料等不良。
- 2. 确认每箱的 PA03157 无漏装, 多装等不良。
- 3. 确认 PA03157 的物料符合对应 PA03157 BOM 的清单。
- 4. 确认 PE 袋上贴了 LB00141 的标签。

注意: 32 内外箱, Hopper 刀卡, 一边装 66 个组件, 一边装 60 个组件, 一箱共计 126 个 PA03157 组件

使用工具

打带机



图一, PA03157 组件

图二, 将每 2 个 PA03157 组件用 1 个 PE 袋封装起来, 并且外面贴一个 LB00141 标签



图三, 确认 PA03157 无漏装后, 将 32 的内箱与外箱配合, 并打包装带, 待出货